

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности

г.Курчатов

12.03.2025 г.

1 Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение.
- 1.2 Адрес объекта: 307250, Россия, Курская область, г.Курчатов, ул.Мира,12
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание в 2 (два) этажа, по зданию 2560 кв.м.,
 - наличие прилегающего земельного участка: имеется 11579 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания: 1987 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Устава, краткое наименование): муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №11 «Богатырь»

- 1.5 Юридический адрес организации (учреждения): 307250, Россия, Курская область, г.Курчатов, ул.Мира,12
- 1.6 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.7 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственное
- 1.8 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальное
- 1.9 Учредителем Учреждения и собственником имущества является муниципальное образование «Город Курчатов».

2 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 307251, Курская область, город Курчатов, пр-т Коммунистический,31

Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программы.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Курская область, город Курчатов, пр-т Коммунистический,31.

- 2.5 Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.6 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, нарушениями зрения, раннего аутистического спектра (РАС).
- 2.7 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность 260 человек, посещаемость 155 человек.
- 2.8 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3 Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Движение пассажирского транспорта:

Курск-Курчатов, городского транспорта,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.2 перекрёстки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.3 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.

3.2.4 перепады высоты на пути: есть.

3.2.5 благоустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

3.4 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как **доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов**, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Объект доступен условно.

- На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют.

- Центральный вход в здание с пандусом, соответствует нормам доступности маломобильных групп населения.

- Санитарно-гигиеническое помещение соответствует нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп.

- Проведены мероприятия по техническому обустройству по архитектурно-планировочным особенностям здания: установлены плавные доводчики, кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников, с целью оказания им помощи при въезде в здание и санитарно-гигиеническом помещении; произведена ликвидация порогов.

- Визуальные, акустические, средства и устройства информации в основном имеются.

- Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории имеется.

- Система связи на всех зонах имеется.

В структуре СПП-службы (социально-психолого-педагогической службы) имеется достаточное количество специалистов коррекционно-развивающей направленности, а также создана система сопровождения и коррекционно-развивающей работы для

Управленческое решение

4.1 Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения при выделении денежных средств.

4.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: универсальная доступность для всех категорий инвалидов.

4.3 Для принятия решения требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры);

- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- согласование с собственником объекта.

4.4 Информация размещена (обновлена): на сайте детского сада.

1 Клесова Г.Н. заведующий

Члены рабочей группы:

2 Силина О.В. Заместитель заведующего по АХР

3 Рассолова Л.С. Заместитель заведующего по ВМР

Представители от образовательного учреждения:

4 Валтусова Н.В. Педагог - психолог

5 Сайкова Х.М. Педагог дополнительного образования